

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЖИЛКОМПЛЕКС»
(ОАО «Жилкомплекс»)

ПРИКАЗ

«04» 01 2018 г.

№ 18

г. Королев

«О выполнении адресной программы по ревизии электрооборудования в многоквартирных домах в 2018 г.»

В целях надлежащего обслуживания и технического состояния коммуникаций инженерных систем

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подрядным организациям ООО «Комфорт», ООО «КОМФОРТ МАСТЕР», ООО «Объединенная аварийная служба», ООО «Блеск-сервис», ООО «Жилфондсервис», ООО «ГРАД СЕРВИС», ООО «Жилкомсервис» приступить с 09.01.2018 года к выполнению работ по ревизии электрооборудования в сроки и объемами, предусмотренными в Приложении № 1.
2. При производстве работ на коммуникациях инженерных систем, обеспечить мероприятия, требуемые для безопасного проведения работ.
3. Назначить руководителей подрядных организаций ответственными за своевременное, качественное и безопасное выполнение работ.
4. Подрядным организациям в срок не позднее 5 числа каждого месяца, следующего после отчетного, предоставлять отчет о проделанной работе главному инженеру Гильметдинову Т.З. в электронном виде и на бумажном носителе, утвержденный соответствующим руководителем.
5. Главному инженеру Гильметдинову Т.З. обеспечить контроль за ходом выполнения работ.
6. Главному инженеру Гильметдинову Т.З. довести приказ до руководителей подрядных организаций, в части их касающихся, по электронной почте и под роспись.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

П.В. Котов

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
ОАО "Жилкомплекс"

И.В. Котлов

20 ~~19~~ r.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕВИЗИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА 2018 ГОД

[illegible]

[illegible]

1

[illegible]

[Signature]

[illegible]

1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

581	9	Ленина (Первомайский)	20/3																	
582	9	Ленина (Первомайский)	23																	
583	9	Ленина (Первомайский)	25																	
584	9	Лесной пр (Первомайский)	3																	
585	9	Проезжая (Первомайский)	9																	
586	9	Речная (Первомайский)	15а																	
587	9	Речная (Первомайский)	19																	
588	9	Речная (Первомайский)	21																	
589	9	Речная (Первомайский)	23																	
590	9	Речная (Первомайский)	25																	
591	9	Речная (Первомайский)	27																	
592	9	Речная (Первомайский)	29																	
593	9	Речная (Первомайский)	31																	
594	9	Речная (Первомайский)	35																	
595	9	Садовая (Первомайский)	19																	
596	9	Садовая (Первомайский)	38																	
597	9	Садовая (Первомайский)	43																	
598	9	Советская (Первомайск	14/23																	
599	9	Советская (Первомайск	16																	
600	9	Солнечная (Первомайск	12/26																	
601	9	Фрунзе (Первомайский)	6																	
602	9	Фрунзе (Первомайский)	8																	
603	9	Чапаева (Первомайский)	11/1																	
604	9	Чапаева (Первомайский)	23																	
605	9	Чапаева (Первомайский)	25/5																	
606	9	Чапаева (Первомайский)	29																	
607	9	2-Г.Ражданский пр (Болшево)	12																	
608	9	2-Г.Ражданский пр (Болшево)	12а																	
609	9	Буково	48																	
610	9	Г.Ражданская(Болшево)	51																	
611	9	Дурьлина	17																	
612	9	Дурьлина	9																	
613	9	Колхозная площадь	7																	
614	9	Первомайская (Болшево)	7																	
615	9	Слепнева	16																	
616	9	Станционная (Болшево)	49а																	
617	9	Станционная (Болшево)	59																	
618	9	Станционная (Болшево)	65																	
619	9	Станционная (Болшево)	6а																	
620	9	Цветочный пр.	7																	
621	9	Чакаловская (Болшево)	28/1																	
622	9	Чакаловская (Болшево)	5/1																	
623	9	Дуговая	5																	
624	9	Садовая (Первомайский)	6																	

Перечень работ:

1. Удалить пыль и грязь
2. Проводники по площади сечения должны соответствовать току нагрузки
3. Исключить проводники с оплавленной изоляцией, соединения проводников выполнить болтовыми соединениями, с помощью сжимов и т.д., в соответствии с ПУЭ
4. Проводники и кабельные линии крепить к элементам конструкции с помощью пластиковых хомутов, не располагать на острых кромках и ребрах
5. Изгиб проводов и кабельных изделий производить с учетом радиуса искключающего повреждение изоляции
6. Подтянуть соединение проводников, клеммы автоматических выключателей или колодок
7. Заменить сторевающие вставкодержатели, фазные шины, коммутационные устройства установленные до ИПУ, на освещение МОП и общедомовое оборудование
8. Обеспечить надежность присоединения вводных кабелей к рубильнику
9. Обеспечить надежность присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине, при угрозе разрыва цепи (отторания) заменить
10. В этажных щитах проверить надежность контактных соединений нулевых проводников, в случае ослабления соединения подтянуть
11. Промаркировать элементы по принадлежности
10. Закрывать щиток или ВРУ на запорное устройство